

NETZANALYSATOR MPR-53S

MODBUS REGISTERTABEL

MODBUS REGISTERTABEL

ADRESSE	ADRESSE (HEX)	REGISTER	R/W	BEREICH	EINHEIT	MULTIPLIKATOR	FORMAT
152	0098	L3 PHASE MIN. SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
154	009A	GESAMTE MIN. IMPORTIERTE WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
156	009C	GESAMTE MIN. EXPORTIERTE WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
158	009E	GESAMTE MIN. INDUKTIVE BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
160	00A0	GESAMTE MIN. KAPAZITIVE BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
162	00A2	GESAMTE MIN. SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
164	00A4	L1 PHASE MAX. SPANNUNG	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
166	00A6	L2 PHASE MAX. SPANNUNG	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
168	00A8	L3 PHASE MAX. SPANNUNG	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
170	00AA	L1-L2 PHASE-PHASE MAX. SPANNUNG	R/W	(0 - 5000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
172	00AC	L2-L3 PHASE-PHASE MAX. SPANNUNG	R/W	(0 - 5000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
174	00AE	L3-L1 PHASE-PHASE MAX. SPANNUNG	R/W	(0 - 5000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
176	00B0	L1 PHASE MAX. STROM	R/W	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
178	00B2	L2 PHASE MAX. STROM	R/W	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
180	00B4	L3 PHASE MAX. STROM	R/W	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
182	00B6	L1 PHASE MAX. WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
184	00B8	L2 PHASE MAX. WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
186	00BA	L3 PHASE MAX. WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
188	00BC	L1 PHASE MAX. BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
190	00BE	L2 PHASE MAX. BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
192	00C0	L3 PHASE MAX. BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
194	00C2	L1 PHASE MAX. SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
196	00C4	L2 PHASE MAX. SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
198	00C6	L3 PHASE MAX. SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
200	00C8	GESAMTE MAX. IMPORTIERTE WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
202	00CA	GESAMTE MAX. EXPORTIERTE WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
204	00CC	GESAMTE MAX. INDUKTIVE BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
206	00CE	GESAMTE MAX. KAPAZITIVE BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
208	00D0	GESAMTE MAX. SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
210	00D2	L1 PHASE MAX. STROMBEDARF	R/W	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
212	00D4	L2 PHASE MAX. STROMBEDARF	R/W	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
214	00D6	L3 PHASE MAX. STROMBEDARF	R/W	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
216	00D8	L1 PHASE IMPORTIERTE MAX. BEDARF WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
218	00DA	L1 PHASE EXPORTIERTE MAX. BEDARF WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
220	00DC	L2 PHASE IMPORTIERTE MAX. BEDARF WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
222	00DE	L2 PHASE EXPORTIERTE MAX. BEDARF WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
224	00E0	L3 PHASE IMPORTIERTE MAX. BEDARF WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
226	00E2	L3 PHASE EXPORTIERTE MAX. BEDARF WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
228	00E4	L1 PHASE INDUKTIVE MAX. BEDARF BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
230	00E6	L1 PHASE KAPAZITIVE MAX. BEDARF BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
232	00E8	L2 PHASE INDUKTIVE MAX. BEDARF BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
234	00EA	L2 PHASE KAPAZITIVE MAX. BEDARF BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
236	00EC	L3 PHASE INDUKTIVE MAX. BEDARF BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
238	00EE	L3 PHASE KAPAZITIVE MAX. BEDARF BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
240	00F0	L1 PHASE MAX. BEDARF SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
242	00F2	L2 PHASE MAX. BEDARF SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
244	00F4	L3 PHASE MAX. BEDARF SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
246	00F6	GESAMTE IMPORTIERTE MAX. BEDARF WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
248	00F8	GESAMTE EXPORTIERTE MAX. BEDARF WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
250	00FA	GESAMTE INDUKTIVE MAX. BEDARF BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
252	00FC	GESAMTE KAPAZITIVE MAX. BEDARF BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
254	00FE	GESAMTE MAX. BEDARF SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int

ADRESSE	ADRESSE (HEX)	REGISTER	R/W	BEREICH	EINHEIT	MULTIPLIKATOR	FORMAT
32768	8000	SPANNUNGSWANDLERVERHÄLTNS	R/W	0-40000	-	0.1	short- int
32769	8001	STROMWANDLERVERHÄLTNS	R/W	0-2000	-	1	short- int
32770	8002	BERECHNUNGSMETHODE	R/W	0-5	-	short- int	
32771	8003	BEDARFSZEIT	R/W	1-60	minuten	1	short- int
32772	8004	IMPULSRATE	R/W	0-6	-	short- int	
32773	8005	IMPULSAUSGANG 1 PARAMETEREINSTELLUNG	R/W	0-5	-	short- int	
32774	8006	IMPULSAUSGANG 2 PARAMETEREINSTELLUNG	R/W	0-5	-	short- int	
32775	8007	ENERGIEZÄHLER 1 AUSWAHL	R/W	0-3	-	short- int	
32776	8008	ENERGIEZÄHLER 2 AUSWAHL	R/W	0-3	-	short- int	
32777	8009	KOMMUNIKATIONSADRESSE	R/W	0-247	-	short- int	
32778	800A	BAUDRATE	R/W	1-5	-	short- int	
32779	800B	PARITÄT	R/W	0-2	-	short- int	
32780	800C	KENNWORDAKTIVIERUNG	R/W	0-1	-	short- int	
32781	800D	KENNWORD	R/W	0-9999	-	-	short- int

IMPULSEAUSGANG 1-2
PARAMETEREINSTELLUNG 0-5
0: Aktiv
1: Importierte Aktiv
2: Exportierte Aktiv
3: Reaktiv
4: Importierte Reaktiv
5: Exportierte Reaktiv

BERECHNUNGHD 0-5 :
Bitte sehen Sie "Einstellung der Blindenergieberechnungsmethode" auf zweite Seite

IMPULSERATE 0-6:
0:1 Watt / Impulse
1:10 Watt / Impulse
2:100 Watt / Impulse
3:1 kW / Impulse
4:10 kW / Impulse
5:100 kW / Impulse

ENERGIEZÄHLER 1 AUSWAHL 0-3:
0: Ein (EC will für alle Bedingungen zählen)
1: EC1 will zählen nur wenn Digitaleingang 1(aktiv) ist
2: EC1 will zählen nur wenn Digitaleingang 2(aktiv) ist
3: EC1 will zählen nur wenn EC2 nicht zählt

ENERGIEZÄHLER 2 AUSWAHL 0-3:
0: Ein (EC will für alle Bedingungen zählen)
1: EC will zählen nur wenn Digitaleingang 1(aktiv) ist
2: EC will zählen nur wenn Digitaleingang 2(aktiv) ist
3: EC2 will zählen nur wenn EC1 nicht zählt

0-1 KENNWORDAKTIVIERUNG :
0: Inaktiv
1: Aktiv

1-5-BAUDRATE
1: 38400 bps
2: 19200 bps
3: 9600 bps
4: 4800 bps
5: 2400 bps


0-2-PARITÄT :

0: Keine
1: Ungerade
2: Gerade

NETWORK ANALYZER MPR-53/53S

General

MPR-53/53S is developed for measuring all the electrical parameters on the network. Measured parameters are shown in 5 separate displays. This allows to monitor more than 50 parameters at the same time. MPR-53S has also MODBUS serial interface feature.



Calculation Methods for Active / Reactive Power Values

If the led on the most left side blinks it represents that active power's / reactive power's direction is negative.

There are two methods for calculating total active and total reactive powers:

- 1) Active / Reactive power can be calculated by summing import and export values and displaying as a single value.
- 2) Active / Reactive power can be calculated according to direction as import / export.

Note :

- 1) The dot at the most right digit of the fourth display (During SW is displayed) represents that displayed value is export active power value. Vice versa, displayed value is import active power value.
- 2) The dot at the most right digit of the fourth display (During SVAr is displayed) represents that displayed value is capacitive reactive power value. Vice versa, displayed value is inductive reactive power value.
- 3) The displayed parameter will not change if power is off after 30 seconds of stand-by (ie. A).

Measured Parameters:

V _{LN} (Phase Voltage)	Cos φ	THD (Total Harmonic Distortion)
V _{LL} (Phase to Phase Voltage)	Aj (kWh) (Import Active Energy I)	Hz. (Frequency)
A (Phase Current, Neutral Current)	AE (kWh) (Export Active Energy)	SW (Total Active Power)
W (Active Power)	rI (kWh) (Import Reactive Energy)	SVA (Total Reactive Power)
VA (Reactive Power)	rE (kVAh) (Export Reactive Energy)	VA (Apparent Power)

FUNCTIONS OF BUTTONS

In the monitoring mode, it is used to switch between(V_{LN}, V_{LL}, A, W, VA, VA, Cosφ, kWh, VAr, THD) parameters.
At the programming mode, it provides to increase value of desired parameter and pass to the next menu.

In the monitoring mode, it is used to pass between(V_{LN}, V_{LL}, A, W, VA, VA, Cosφ, kWh, VAr, THD) parameters.
At the programming mode, it provides to decrease value of desired parameter and pass to the previous menu.

(SET) In the monitoring mode, it is used to switch between min., max., demand and instant values. When it is pressed for 3 seconds, programming mode it is entered.

In the programming mode, it is used for saving parameters and moving to the sub menu.
(BACK) In the monitoring mode, it is used to switch between SW, SVA and Hz parameters. It used to switch to the previous digit in submenu.
(ESC) In the monitoring mode, it provides to switch between SVA and Cosφ values. In the programming mode, it is used to enter to the upper menu or it is used to quit from the programming mode without saving values.

If user password is activated and set button is pressed for 3 seconds, a pin code is required in order to enter to the menu.
In this menu, current transformer ratio is set between 1 - 2000.
Note: If the current transformer is not used between the system and MPR-53/53S, current transformer ratio is entered as '1'.
Example: If a current transformer which has a ratio of 250/5A is used between the system and MPR-53/53S; Current transformer ratio is entered as "50" (250/5).

Press SET button for 3 seconds (trA Fo menu is displayed)

Press SET button; trA Fo Ctr menu is displayed (In CT-25 adapted devices, trA Fo trn is displayed instead.)
(Not: trA Fo Ut menu can be displayed by scrolling the UP/DOWN buttons.)

Press SET button. Blinking the first digit of displayed value appears. (trA Fo Ut menu can be programmed similarly.)

Enter the blinking digit value by scrolling UP/DOWN buttons. Switch to the other digits by using SET button, use BACK button to go to previous digit. After you entered the last digit press SET button, "trA Fo Ctr / trA Fo trn / trA Fo Ut" is displayed. "on" can be selected by scrolling UP/DOWN buttons. (Data is entered but is not activated yet. For activating the new data please follow the below steps).
Press ESC button one by one until "SAU E Set yes" is displayed.
Press SET button. When "SAU E Set yes" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yes" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

NETWORK ANALYZER

MPR-53/53S

trA
Fo
trn

Programming the Turn Number:

This menu is available for CT-25 adapted devices. User enter the turn number, which is the number of how many tour the current cable has rounded into the CT-25. Numbers can be selected between 1-20. Greater the number of turn means greater the sensitivity.

turn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
i-min (A)	2.00	1.00	0.66	0.50	0.40	0.33	0.28	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	
i-max (A)	120	60	40	30	24	20	17	15	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Voltage Transformer Ratio Setup

In this menu, voltage transformer ratio is set between 0000,1 - 4000,0.

Note: If the voltage transformer is not used between the system and MPR-53/53S, voltage transformer ratio is entered as "1".
Example: If a voltage transformer which has a ratio of 34.5kV/100V is used between the system and MPR-53/53S, Voltage transformer ratio is entered as 345. (34500/100)

Reactive Energy Calculation Method Setting

Three different methods exist for reactive energy calculation in MPR-53/53S. Brief informations about these methods are explained in below table.


Related values which must be entered in the menu are also indicated in the table in order to select reactive power calculation method for mechanical and digital energimeters.

Mechanical Energimeter (Vectorial summation of 3-phase)	Digital Energimeter (Each phase separately)	Reactive Energy (Q)	Description
0	1	90° rotation of voltage vector and multiply with current	It is the most preferred reactive power calculation method.
2	3	$\sum_{n=1}^N V_n I_n \sin(\phi_n)$	Total value of the multiplication of V_n and I_n values up to 19 th harmonics. This calculation method is mostly preferred for network analyzers.
4	5	$\sqrt{S^2 - P^2}$	Power Triangle Methode : According to this methode; $Q = S \cdot \sin(\phi)$ Q : Reactive power, S : Active power, P : Apparent power

- Press SET button for 3 seconds (trA Fo menu is displayed)
- Press SET button (trA Fo Ctr menu is displayed)
- By using UP-DOWN buttons, find "CAL CUL Ati on" menu.
- Press SET button. (Most right digit of 5th display blinks)
- By using UP-DOWN buttons, select energy calculation method.
- Press set button, "CAL CUL Ati on" is displayed. (Data is entered but is not activated yet. For activating the new data please follow the below steps.)
- Press ESC button one by one until "SAU E SET yES" is displayed.
- Press SET button. When "SAU E SET yES" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yES" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

Demand Time Setup:


In this menu,demand time is set between 1-60 minutes.



Monitoring and Erasing of minimum, maximum and energy values:

- Press SET button for 3 seconds (trA Fo menu is displayed)
- Press SET button (trA Fo Ctr menu is displayed)
- By using UP-DOWN buttons, find "CAL CUL Ati on" menu.
- Press SET button. (Most right digit of 5th display blinks)
- By using UP-DOWN buttons, select energy calculation method.
- Press set button, "CAL CUL Ati on" is displayed. (Data is entered but is not activated yet. For activating the new data please follow the below steps.)
- Press ESC button one by one until "SAU E SET yES" is displayed.
- Press SET button. When "SAU E SET yES" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yES" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

For erasing the values of min. and max. or energy counter, In the measurement mode :



NETZANALYSATOR

MPR-53/53S

MODBUS REGISTERTABEL

ADRESSE	ADRESSE (HEX)	REGISTER	R/W	BEREICH	EINHEIT	MULTIPLIKATOR	FORMAT
0	0000	L1 PHASENSPANNUNG	R	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
2	0002	L2 PHASENSPANNUNG	R	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
4	0004	L3 PHASENSPANNUNG	R	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
6	0006	L1 PHASENSTORM	R	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
8	0008	L2 PHASENSTORM	R	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
10	000A	L3 PHASENSTORM	R	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
12	000C	NEUTRALSTORM	R	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
14	000E	L1-L2 PHASE-PHASE SPANNUNG	R	(0 - 5000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
16	0010	L2-L3 PHASE-PHASE SPANNUNG	R	(0 - 5000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
18	0012	L3-L1 PHASE-PHASE SPANNUNG	R	(0 - 5000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
20	0014	L1 PHASE WIRKLEISTUNG	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
22	0016	L2 PHASE WIRKLEISTUNG	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
24	0018	L3 PHASE WIRKLEISTUNG	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
26	001A	L1 PHASE BLINDELEISTUNG	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
28	001C	L2 PHASE BLINDELEISTUNG	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
30	001E	L3 PHASE BLINDELEISTUNG	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
32	0020	L1 PHASE SCHEINLEISTUNG	R	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
34	0022	L2 PHASE SCHEINLEISTUNG	R	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
36	0024	L3 PHASE SCHEINLEISTUNG	R	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
38	0026	L1 PHASE COS φ	R	(-1000 - 1000)	-	0.001	int
40	0028	L2 PHASE COS φ	R	(-1000 - 1000)	-	0.001	int
42	002A	L3 PHASE COS φ	R	(-1000 - 1000)	-	0.001	int
44	002C	GESAMTE IMPORTIERTE WIRKLEISTUNG	R	(0 - 54000)xCTxVT	Watt	0.1	int
46	002E	GESAMTE EXPORTIERTE WIRKLEISTUNG	R	(0 - 54000)xCTxVT	Watt	0.1	int
48	0030	GESAMTE INDUKTIVE BLINDELEISTUNG	R	(0 - 54000)xCTxVT	Var	0.1	int
50	0032	GESAMTE KAPAZITIVE BLINDELEISTUNG	R	(0 - 54000)xCTxVT	Var	0.1	int
52	0034	GESAMTE SCHEINLEISTUNG	R	(0 - 54000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
54	0036	MITTLERE INDuktive COS φ	R	(-1000 - 1000)	-	0.001	int
56	0038	MITTLERE KAPazitive COS φ	R	(-1000 - 1000)	-	0.001	int
58	003A	FREQUENZ	R	(4000 - 7000)	Hz	0.01	unsigned int
60	003C	L1 PHASE SPANNUNGSWINKEL	R	0 - 360	Grad	1	unsigned int
62	003E	L2 PHASE SPANNUNGSWINKEL	R	0 - 360	Grad	1	unsigned int
64	0040	L3 PHASE SPANNUNGSWINKEL	R	0 - 360	Grad	1	unsigned int
66	0042	L1 PHASE STROMWINKEL	R	0 - 360	Grad	1	unsigned int
68	0044	L2 PHASE STROMWINKEL	R	0 - 360	Grad	1	unsigned int
70	0046	L3 PHASE STROMWINKEL	R	0 - 360	Grad	1	unsigned int
72	0048	L1 PHASE SPANNUNG-THD	R	0 - 999	%	0.1	unsigned int
74	004A	L2 PHASE SPANNUNG-THD	R	0 - 999	%	0.1	unsigned int
76	004C	L3 PHASE SPANNUNG-THD	R	0 - 999	%	0.1	unsigned int
78	004E	L1 PHASESTROM-THD	R	0 - 999	%	0.1	unsigned int
80	0050	L2 PHASESTROM-THD	R	0 - 999	%	0.1	unsigned int
82	0052	L3 PHASESTROM-THD	R	0 - 999	%	0.1	unsigned int
84	0054	DIGITALEINGANGSTATUS	R	-	-	-	-
86	0056	IMPORTIERTE WIEKENENERGIE-1	R/W	0-FFFFFFFFFFFFFFFFFF	Wh	1	long int
88	0058	-	R/W	0-FFFFFFFFFFFFFFFFFF	Wh	1	long int
90	005A	EXPORTIERTE WIEKENENERGIE-1	R/W	0-FFFFFFFFFFFFFFFFFF	Wh	1	long int
92	005C	-	R/W	0-FFFFFFFFFFFFFFFFFF	Wh	1	long int
94	005E	INDUKTIVE BLINDENERGIE-1	R/W	0-FFFFFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
96	0060	-	R/W	0-FFFFFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
98	0062	KAPAZITIVE BLINDENERGIE-1	R/W	0-FFFFFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
100	0064	-	R/W	0-FFFFFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
102	0066	IMPORTIERTE WIEKENENERGIE-2	R/W	0-FFFFFFFFFFFFFFFFFF	Wh	1	long int
104	0068	-	R/W	0-FFFFFFFFFFFFFFFFFF	Wh	1	long int
106	006A	EXPORTIERTE WIEKENENERGIE-2	R/W	0-FFFFFFFFFFFFFFFFFF	Wh	1	long int
108	006C	-	R/W	0-EEEEEEFFEEFFEEFF	Wh	1	long int
110	006E	INDUKTIVE BLINDENERGIE-2	R/W	0-FFFFFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
112	0070	-	R/W	0-FFFFFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
114	0072	KAPAZITIVE BLINDENERGIE-2	R/W	0-FFFFFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
116	0074	-	R/W	0-FFFFFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
118	0076	L1 PHASE MIN. SPANNUNG	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
120	0078	L2 PHASE MIN. SPANNUNG	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
122	007A	L3 PHASE MIN. SPANNUNG	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
124	007C	L1-L2 PHASE-PHASE MIN. SPANNUNG	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
126	007E	L2-L3 PHASE-PHASE MIN. SPANNUNG	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
128	0080	L3-L1 PHASE-PHASE MIN. SPANNUNG	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
130	0082	L1 PHASE MIN. STROM	R/W	(0 - 3000)xUT	Amper	0.001	unsigned int
132	0084	L2 PHASE MIN. STROM	R/W	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
134	0086	L3 PHASE MIN. STROM	R/W	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
136	0088	L1 PHASE MIN. WIRLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
138	008A	L2 PHASE MIN. WIRLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
140	008C	L3 PHASE MIN. WIRLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
142	008E	L1 PHASE MIN. BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
144	0090	L2 PHASE MIN. BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
146	0092	L3 PHASE MIN. BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
148	0094	L1 PHASE MIN. SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
150	0096	L2 PHASE MIN. SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int

NETZANALYSATOR MPR-53/53S

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung (U)	: Siehe Angabe hinten auf dem Gerät
Betriebsfrequenz (f)	: 45-65 Hz
Stromverbrauch der Hilfsstromversorgung	: < 4 VA
Stromverbrauch des Messeingangs	: < 1VA
V _{In}	: 10-300 V AC 45-65 Hz. (L-N)
I _{In}	: 10-500 V AC 45-65 Hz. (L-L)
Messbereich	: 0.05 - 5.5 A~ 2-120 A~ (for CT-25) 10V...200 kV AC 0...215 M (W,VA,VA) 999999999.9 kWh, kVAh
Klasse	: 1% ± 1 digit [(10%-110%) xVollskala]
Stromwanderverhältnis (Vtr)	: 0.1 ... 4000.0
Stromwanderverhältnis (Ctr)	: 1 ... 2000
Max. Ctr x Vtr	: 40.000
Bedarfszeit	: 1-60 min. (programmierbar)
Serienschnittstelle (für MPR-53S)	: MODBUS RTU (RS 485) Optisch isoliert, programmierbar 2400-38400 bps
Baudrate (für MPR-53S)	: 1-247
Adresse (für MPR-53S)	: Keine, ungerade, gerade, 8 Datenbits, 2 Stoppbits
Parität (für MPR-53S)	: NPN-Transistor
Impulsausgang	: Min. Impulzzeitraum 100 ms Impulsbreite 80 ms
Schaltzeitraum	: Max. 50 mA 5...24 V DC, max. 30 VDC 12...48 V AC / DC -5°C; +50°C Rotes LED-Display
Betriebsstrom	: PR-19, PK-26
Betriebsspannung	: Doppelisolierung Klasse II (□)
Eingang	: IP 40 (Fronttafel)
Umgebungstemperatur	: Nicht entzündlich
Anzeige	: Schalttafelmontage (PR-19) Schienenmontage (PK-26)
Abmessungen	: 2.5 mm ²
Geräteschutzklasse	: 0.45 kg (PR-19, PK-26)
Gehäuseschutzklasse	: Klass III
Gehäusemateria	
Kabelquerschnitt (zum Klemmenblock)	
Gewicht	
Installationskategorie	

WERKEINSTELLUNGEN

Wandler :

Ctr (Stromwanderverhältnis): 0001
trn (Anzahl Drehungen für CT-25-Gerät): 0,1
Utr (Stromwanderverhältnis): 0001,0
CAL (Berechnungsmethode): 1
Pin: 0000 (nicht aktiviert)

RS-485 :

Adr (Adresse): 1
Bau (Baudrate): 9600
PAr (Parität): keine

WARNHINWEISE ZU INSTALLATION UND SICHERER BENUTZUNG

⚠ Für CT-25 (120 A) erfüllende Geräte dürfen nur CT-25-Stromwandler eingesetzt werden.
⚠ Jegliche anderen CT-Typen bergen eine hohe Gefahr, das Gerät zu beschädigen.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen drohen ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen.
-Trennen Sie vor Arbeiten am Gerät die gesamte Stromversorgung.

-Während das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, dürfen Sie die Frontplatte nicht entfernen.

-Versuchen Sie nicht, das Gerät mit Lösungsmittel oder dergleichen zu reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein trockenes Tuch.

-Achten Sie beim Anschließen auf die Ausführung korrekter Verbindungen.

-Elektrische Geräte sollten nur vom jeweiligen Händler gewartet werden.

-Nur für Gestell- oder Schalttafelmontage

⚠ Der Hersteller und seine Vertriebspartner übernehmen keinerlei Haftung für Vorfälle jeglicher Art in Zusammenhang mit diesem Material.

ENTES Elektronik Cihazlar İmalat Ve Ticaret A.S

Adr : Dudullu OSB, 1. Cadde No:23, 34776 Ümraniye- İstanbul / TÜRKİYE
Tel : +90 (216) 313 01 10
Fax : +90 (216) 314 16 15
Web : www.entes.com.tr




A3918/Rev.6

NETWORK ANALYZER MPR-53/53S

Pulse Menu

PUL In this menu, three parameters can be selected : "PUL SE rAt io", "PUL SE o-1", "PUL SE o-2"
SE PUL SE rAt : Pulse menu which is defined for how many pulses dedicated for energy consumption. PUL SE rAt value can be assigned as below:

1, 10, 100 (wh/VArh/VA), 1, 10, 100 (kWh/kVarh/kVA), 1 Mwh/MVArh/MVA.
PUL SE o-1 / PUL SE o-2: 1 Pulse is taken for respected energy consumption which assigned in "PUL SE rAt". o-1 / o-2 can be assigned as below:
ACt (Export/Import), A-I (Active Import), A-E (Active Export), rEA (Inductive / Capacitive), r-L (Reactive Inductive), r-C (Reactive Capacitive).




PUL SE

User password Setup:

Pin In this menu user password is defined and activated. You must define and activate a 4 digit user password for preventing device settings from the illegal usage.
There are 2 sub menus under the "Pin" menu.

Changing of User Password:

Pin This menu is used to change the user password .
CHA Note: Factory default value for user password is "0000".
n9E To change the user password, In the monitoring mode :




Pin CHA ngE

Press SET button. When "SAU E SET yES" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yES" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

Activating the user password:

Pin This menu is used for activating the user password.
After the user password is activated, while the instant values are observed, user password is required in order to enter to the menu.
ACT If wrong user password is entered, user can not enter to the menu.
IUA Note: Factory default value of user password is "0000"

For activating the user password, In the monitoring mode :



Pin ACT IUA tE

Enter the values for blinking digits by using UP-DOWN buttons, switch to other digits by using SET button use BACK button to switch to previous digit "Pin ACT OF" is displayed. "on" can be selected by using UP / DOWN buttons. (Data is entered but is not activated yet. For activating the new data please follow below steps)
Press SET button. When "SAU E SET yES" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yES" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

NETWORK ANALYZER


MPR-53/53S

Serial Communication (Available only for MPR-53S)

MPR-53S has MODBUS RTU communication protocol which is optical isolated. All measured parameters can be transfer to the computer. Transformer ratios and communication parameters can be set, saved parameters for demand and energy values can be reset.

Parameter Settings (Available only for MPR-53S)

Address : 001-247
Baud Rate : 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps (adjustable)
Parity : "no", "odd" and "EUEn" (adjustable)



MODBUS RTU PROTOCOL (Available only for MPR-53S)

Standard MODBUS RTU message is shown below.

The T times corresponds to a time in which data must not be exchanged on the communication bus to allow the connected devices to recognize the end of one message and the beginning of another. This time must be at least 3.5 characters at the selected baud rate. Address range (1-247) is address of the connected device. The data field contains data sent to the slave by master or data sent to master by slave. CRC is a error check method by using MODBUS RTU protocol and consists of 2 bytes.

Available Modbus Function:

03H	READ HOLD REGISTERS
06H	PRESET SINGLE REGISTER
10H	PRESET MULTIPLE REGISTERS

Read Hold (03) function is used for reading measured values and set value. If any request of reading of a register, excepted mentioned in register table, device will send an error message. For example to read phase1 voltage by sending a message to the device.

01 03 00 00 00 02 XX XX

01 Device address

03 Function

00 MSB address

00 LSB address

00 Register number MSB

02 Register number LSB

XX CRC MSB

XX CRC LSB

Preset Single Register (06) function is used for writing the setting values, erasing the energy counter or resetting the min., max., demand values. Current transformers ratio can be set 0-2000, voltage transformer ratio can be set 1-40000. Min., Max. and Demand values can be only clear. If sent value is outside of this range device responds with an error message.

i.e. Setting CT as 100;
01 06 80 02 00 64 XX XX

01 Device address

06 Function

80 MSB address

02 LSB address

00 Data MSB

64 Data LSB

XX CRC MSB

XX CRC LSB

Preset Multiple Register(10H) is used to set more then one register at same time.
i.e. Setting CT as 100, Ut as 20.0;

01 10 80 00 00 02 04 00 C8 00 64 XX XX

01 Device Address

10 Function

80 MSB address

00 LSB address

00 Register number MSB

02 Register number LSB

04 Byte count

00 Data MSB

C8 Data LSB

00 Data MSB


64 Data LSB

XX CRC MSB

XX CRC LSB

Digital Inputs (Available only for MPR-53S)

Digital input are sent in 16 bit hexadecimal format as below:



If 12-48 V AC / DC is applied to In1 (Input 1), 0 (zero) bit of DIN register is set as "1". Otherwise, 0 (zero) bit is set as "0".

If 12-48 V AC / DC is applied to In2 (Input 2), 1st bit of DIN register is set as "1". Otherwise, 1st bit is set as "0".

The Parameters are sent in 32bit Hexadecimal format. For Example, 230.0V voltage will be sent as 000008FCH. Cosj values shall be divided to 1000. 0.980 Cosj will be sent as 000003D4H. Energy values are sent in 64 bytes. 1234567890123456789 Wh = AB 54 A9 8C EB 1F 0A D2 Wh

Specifications for data cable :

- 24 AWG or thicker
- Less than 100 ohm/ km
- Nominal characteristic impedance at 100 kHz of 100 ohms
- Less than 60 pF/m mutual capacitance (between two wires in a pair)
- Less than 120 pF/m mutual pair capacitance (the capacitance between one wire and all others connected to earth).
- Twisted Pair

ERROR CODES (Available only for MPR-53S)

Slave device (MPR-53S) sends error message when receive any missing query. Error codes are given below.

01 Invalid Function: If any message except given above is used, then 01 error messages will be sent.


02 Invalid Register: Error 02 will be send when a reading of a register is requested, except the registers which mentioned in table.

03 Invalid data: If any different value is been set for dedicated Transformer values and nonzero for demand value, then error message 03 will be sent.


NETZANALYSATOR

MPR-53/53S


PK 26-Schaltkasten-Anschluss schaltbild




3 Phasen, Masse



3 Phasen ohne Masse Stromeingabe mit Aron-Kabelkonfiguration




3 Phasen ohne Masse




3 Phasen ohne Masse Stromeingabe mit Aron-Kabelkonfiguration

NETZANALYSATOR MPR-53/53S


PR-19-Schaltkasten-Anschlusssschaltbild



3 Phase Masse



3 Phasen ohne Masse Stromeingabe mit Aron-Kabelkonfiguration



3 Phase ohne Masse


*Verfügbar nur für MPR-53S

Hinweis: Für CT-25 Modelle:
k: Wird CT-25 verwendet, wird das rote Kabel an die Klemme k angeschlossen.
l: Wird CT-25 verwendet, wird das schwarze Kabel an die Klemme l angeschlossen.


NETWORK ANALYZER MPR-53/53S

MPR-53S COMPUTER CONNECTION


31 DEVICES CAN BE CONNECTED AT THE SAME LINE




MAX. 247 DEVICES CAN BE CONNECTED AT SAME LINE BY USING REPEATER.



Dimensions




Type PR 19




NETWORK ANALYZER MPR-53/53S


PR 19 Box Connection Diagram




3 Phase neutral



3 Phase without neutral current input with Aron wiring configuration



3 Phase without neutral



3 Phase without neutral current input with Aron wiring configuration


*Available only for MPR-53S

Note: For CT-25 models:
k: When CT-25 is used, Red cable is connected to k terminal.
l: When CT-25 is used, Black cable is connected to l terminal.


NETZANALYSATOR MPR-53/53S

MPR-53S-COMPUTERANSCHLUSS


BIS ZU 31 GERÄTE KÖNNEN IN EINER LINIE ANGESCHLOSSEN WERDEN




MAX. ÜBER EINEN REPEATER KÖNNEN BIS ZU 247 GERÄTE IN EINER LINIE ANGESCHLOSSEN WERDEN.



Abmessungen



Typ PK 26



Typ PR 19


NETZANALYSATOR MPR-53/53S

Serielle Kommunikation (verfügbar nur für MPR-53S)

MPR-53S arbeitet mit dem optisch isolierten MODBUS-RTU-Kommunikationsprotokoll. Alle gemessenen Parameter können an den Computer übertragen werden. Die Umwandlungsverhältnisse und Kommunikationsparameter können eingestellt, die Bedarfswerte gespeichert und die Energiewerte zurückgesetzt werden.

Parametereinstellung (verfügbar nur für MPR-53S)

Adresse : 2400, 4800, 9600, 19200, 34800 bps
Parität: "keine", "ungerade" und "EUEn"



T	ADDRESS 8 BIT	FUNCTION 8 BIT	DATA NX8BIT	CRCH	CRCL	T
03H	READ HOLDING REGISTERS					

MODBUS RTU PROTOCOL (AvamODBUS-RTU-Protokoll illeable only for MPR-53S)

Die Standard-MODBUS-RTU-Meldung sieht wie folgt aus:

Die Zeit T ist ein Zeitraum, in dem keine Daten über den Kommunikationsbus ausgetauscht werden dürfen, damit das angeschlossene Gerät das Ende der einen und den Beginn der nächsten Nachricht erkennen kann. Diese Zeit muss mindestens 3,5 Zeichen bei der ausgewählten Baudrate lang sein. Die Geräteadresse muss im Bereich 1 bis 247 liegen. Das Datenfeld enthält die Daten, die vom Slave zum Master oder vom Master zum Slave gesendet werden. CRC ist eine vom MODBUS-RTU-Protokoll verwendete Fehlerprüfmethode und besteht aus 2 Bytes.

Verfügbare Mod-Bus-Funktion:

03H	READ HOLDING REGISTERS
06H	PRESET SINGLE REGISTER
10H	PRESET MULTIPLE REGISTERS


Die Funktion Read Hold (03) dient zum Lesen von Mess- und Einstellwerten. Werden andere als die in der Registertabelle verzeichneten Abfragen gestellt, gibt das Gerät eine Fehlermeldung aus. Zum Beispiel zum Ablesen der Phasenspannung durch Senden einer Nachricht an das Gerät.

01 03 00 00 02 XX XX


01 Gerätadresse
03 Funktion
00 MSB-Adresse
00 LSB-Adresse
00 MSB-Registernummer
02 LSB-Registernummer
XX CRC MSB
XX CRC LSB

NETWORK ANALYZER MPR-53/53S


PK 26 Box Connection Diagram




3 Phase neutral



3 Phase without neutral current input with Aron wiring configuration



3 Phase without neutral



3 Phase without neutral current input with Aron wiring configuration

*Available only for MPR-53S

Note: For CT-25 models:
k: When CT-25 is used, Red cable is connected to k terminal.
l: When CT-25 is used, Black cable is connected to l terminal.

Die Funktion "Preset Single Register" (06) dient zum Schreiben der Einstellwerte, zum Löschen der Energiezähler oder zur Zurücksetzung der Mindest-, Höchst- und Bedarfswerte. Das Stromwandlerverhältnis auf 1 bis 40.000 eingestellt werden. Die Mindest-, Höchst- und Bedarfswerte können nur gelöscht werden. Ist ein gesendeter Wert nicht im zulässigen Bereich, gibt das Gerät eine Fehlermeldung aus, z. B. bei Einstellung von CT auf 100;

01 06 80 00 00 64 XX XX

01 Gerätadresse
Funktion 06

80 MSB-Adresse

02 LSB-Adresse

00 Daten MSB

64 Daten LSB

XX CRC MSB

XX CRC LSB

Die Funktion "Preset Multiple Register" (10H) dient zum gleichzeitigen Einstellen von mehr als einem Register.

Z.B. Einstellung von CT auf 100, Ut auf 20.0:

01 10 80 00 00 02 04 00 C8 00 64 XX XX

01 Gerätadresse

Funktion 10

80 MSB-Adresse

00 LSB-Adresse

00 MSB-Registernummer

02 LSB-Registernummer

04 Bytezählung

00 MSB-Daten

C8 Daten LSB

00 MSB-Daten


64 Daten LSB

XX CRC MSB

XX CRC LSB

Digitaleingänge (verfügbar nur für MPR-53S)

Die Digitaleingänge werden im 16-Bit-Hexadezimal-Format wie folgt gesendet:



Wird der Eingang 1 (In1) auf 12 bis 48 V=~/ gesetzt, wird das Nullbit des DIN-Registers auf "1" gesetzt. Ist das nullbit "0".

Wird der Eingang 2 (In2) auf 12 bis 48 V=~/ gesetzt, wird das erste Bit des DIN-Registers auf "1" gesetzt. Ist das erste Bit "0".

Die Parameter werden im 32-Bit-Hexadezimal-Format gesendet. Die Spannung von 230 V wird z. B. als 000008FCH gesendet. Die Coscp-Werte werden durch 1000 geteilt. 0,990 Coscp wird also als 000003D4H gesendet. Die Energiewerte werden im 64-Bit-Format gesendet. 1234567890123456789 Wh = AB 5A 98C EB 1F 0A D2 Wh

Spezifikationen der Datenkabel:

24 AWG oder stärker

- Weniger als 100 Ohm/km

- Charakteristische Nennimpedanz 100 Ohm bei 100 kHz

- Weniger als 60 pF/m Betriebskapazität (zwischen den zwei Leitern eines Kabelpaars)

- Weniger als 120 pF/m Paar-Betriebskapazität (die Kapazität zwischen jeweils einem und allen anderen geerdeten Leitern).

- Verdrißliches Kabelpaar

FEHLERCODES (verfügbar nur für MPR-53S)

Das Slave-Gerät (MPR-53S) sendet Fehlermeldungen aus, wenn es eine fehlende Abfrage erhält. Diese Fehlercodes sind weiter unten einzusehen.

1 Ungültige Funktion: Wird eine andere als die oben beschriebene Meldung genutzt, wird der Fehlercode 01 gesendet.

2 Ungültiges Register: Error 02 wird gesendet, wenn das Lesen eines Registers gefordert wird, außer bei den in der Tabelle aufgeführten Registern.

3 Ungültige Daten: Werden ungültige Werte für die Umwandlungsverhältnisse oder Nichtnull für den Bedarfswert eingestellt, wird die Fehlermeldung 03 ausgegeben.

NETWORK ANALYZER MPR-53/53S

TECHNICAL DATA

Operating Voltage (Un)
Operating frequency (f)
Auxiliary supply Power Consumption
Measuring Input Power Consumption
 V_{in}

I_{in}

Measuring Range

Class

Voltage Transformer Ratio (Vtr)
Current Transformer Ratio (Ctr)

Max. Ctr x Vtr

Demand Time

Serial Interface (for MPR-53S)

Baud Rate (for MPR-53S)

Address (for MPR-53S)

Parity (for MPR-53S)

Pulse Output

Switch Period

Operation Current

Operation Voltage

Digital Input

Ambient Temperature

Display

Dimensions

Equipment Protection Class

Box Protection Class

Box Material

Installation

Wire Crossection (for terminal block)

Weight

Installation Category

Factory Settings

Transformer :

Ctr (Current Transformer Ratio) : 0001
trn (Turn number for CT-25 device) : 01
Utr (Voltage Transformer Ratio) : 0001.0
CAL (Calculation Method) : 1

Pin : 0000 (Not Activated)

RS-485 :

Adr (Address) : 1
Bau (Baud Rate) : 9600
PAr (Parity) : no

PRECAUTIONS FOR INSTALLATION AND SAFE USE

⚠ In CT-25 (120A) compliant models, only CT-25 current transformer must be used.
Other type of CT's have a high risk to damage to device.

Failure to follow those instructions will result in death or serious injury.

- Disconnect all power before working on equipment.
- When the device is connected to the network, do not remove the front panel.
- Do not try to clean the device with solvent or the like. Only clean with dry cloth.
- Verify correct terminal connections when wiring.
- Electrical equipment should be serviced only by your component seller.
- Only for rack panel mounting.
- An F type fuse with 1 ampere limit current value must be used

⚠ No responsibility is assured by the manufacturer or any of its subsidiaries for any consequences arising out of the use of this material.



A3918/Rev.6

ENTES Elektronik Cihazlar İmalat ve Ticaret A.S.
Adr: Dudullu OSB, 1. Cadde, No:23, 34776
Umranıye-İstanbul / TURKEY
Tel: +90 (216) 313 0110
Fax: +90 (216) 314 1615
Web: www.entes.com.tr

NETZANALYSATOR MPR-53/53S


Impulsmenü

PUL
SE

In diesem Menü können drei Parameter ausgewählt werden:

"PUL SE rAt io", "PUL SE o-1", "PUL SE o-2"
PUL SE rAt : In diesem Impulsmenü wird festgelegt, wie viele Impulse dem Energieverbrauch gewidmet werden. Der Wert PUL SE rAt wird wie folgt zugewiesen:

1, 10, 100 (wh/VArh/kVA); 1, 10, 100 (kWh/MWh/kVA).
PUL SE o-1 / PUL SE o-2 : 1 Impuls wird für den Energieverbrauch verwendet, der in "PUL SE rAt" zugewiesen wird. o-1 / o-2 können wie folgt zugewiesen werden:
ACt (Abgabe/Bezug), A-I (Wirkbezug), A-E (Wirkabgabe), rEA (induktiv/kapazitiv), r-L (Blind induktiv), r-C (reakтив kapazitив).



Energiezählermenü (Eng Cnt)

En9
Cnt


MPR-53/53S haben 2 Energiezähler
Energiezähler 1 (E-1), Energiezähler 2 (E-2)

"E-1 / E-2" haben 4 Parameter

Bei: Aktiviert die Zahler "E-1 / E-2" zum Registrieren der Energie ohne Abhängigkeit

Bei jeglichem Parameter

- i-1: Aktiviert die Zahler "E-1 / E-2", wenn der Digitaleingang 1 aktiviert ist (=1)
 - i-2: Aktiviert die Zahler "E-1 / E-2", wenn der Digitaleingang 2 aktiviert ist (=1)
 - E-2: "E-1" zählt nicht, wenn "E-2" aktiviert ist. (Nur für "E-2")
 - E-1: "E-2" zählt nicht, wenn "E-1" aktiviert ist. (Nur für "E-2")
- Hinweis: Der Zählstatus ist undefiniert, wenn E-2 auf E-1 bzw. E-1 auf E-2 ausgewählt ist. Ist der Status wie oben definiert, zählen beide Energiezähler, während der Digitaleingang nicht aktiv ist (=1), ist jedoch ein beliebiger oder sind beide aktiviert (=1), zählen die Zahler nicht



Einrichtung des Nutzerpassworts:


Pin
[CHA
n9E

In diesem Menü wird das Nutzerpasswort festgelegt und aktiviert.
Sie müssen eine 4-stellige PIN festlegen und aktivieren, um die Geräteeinstellungen vor Fremdzugriff zu schützen. Im "PIN"-Menü befinden sich zwei Untermenüs.

Nutzerpasswort ändern:

Pin
[CHA
n9E

Dieses Menü dient zum Ändern des Passworts.
Hinweis: Das werkseitige Standard-Passwort lautet "0000".
Ändern des Passworts:
Im Überwachungsmodus:



NETZANALYSATOR MPR-53/53S

tr
Fo
trn

Programmierung der Anzahl Drehungen:

Dieses Menü ist verfügbar in CT-25-anpassenen Geräten. Der Nutzer muss diese Anzahl Drehungen als Anzahl Drehungen des Stromkabels im CT-25 eingeben. Es kann eine Zahl zwischen 1 und 20 ausgewählt werden. Je höher die Anzahl Drehungen, desto höher die Empfindlichkeit.

trn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
i-min/IA	2,00	1,00	0,66	0,50	0,40	0,33	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10	
i-max/IA	120	60	40	30	24	20	17	15	13	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	

Einstellung des Stromwandlerverhältnisses

In diesem Menü kann das Stromwandlerverhältnis auf 0000,0 bis 4000,0 eingestellt werden.

Hinweis: Wird kein Stromwandler zwischen System und MPR-53/53S eingesetzt, wird das Stromwandlerverhältnis als "1" eingegeben.
Beispiel: Wird ein Stromwandler mit einem Verhältnis von 34,5 KV / 100 V zwischen System und MPR-53/53S eingesetzt, wird das Stromwandlerverhältnis als 345 eingegeben. (34500/100)

Einstellung der Blindenergie-Berechnungsmethode

Zur Berechnung der Blindenergie in MPR-53/53S gibt es drei verschiedene Methoden. Folgender Tabelle können Sie kurze Beschreibungen dieser Methoden entnehmen.

Aus dieser Tabelle gehen auch die im Menü einzugebenden Werte hervor, um die Blindleistungs-Berechnungsmethode für mechanische bzw. digitale Energiemessgeräte auszuwählen zu können.

Mechanisches Energiemessgerät (Mechanische Summierer der 1st)	Digitales Energiemessgerät (Jede Phase einzeln)	Blindenergie (0)	Beschreibung
0	1	90-Grad-Drehung des Spannungvektors und Multiplikation mit dem Strom	Das ist die am häufigsten verwendete Methode zur Berechnung der Blindleistung.
2	3	$\sum_{n=1}^N I_n \sin(\phi_n)$	Gesamtwert der Multiplikation der Werte von V_n und I_n bis hin zur 19. Oberwelle. Diese Berechnungsmethode wird für Netzwerkanalysegeräte bevorzugt.
4	5	$\sqrt{S^2 - P^2}$	Leistungsdreieck-Methode: Nach dieser Methode: $Q = S^2 - P^2$ (Q : Blindleistung, S : Active power, P : Apparent power)

Drücken Sie 3 Sekunden lang die SET-Taste (Menü "trA Fo" wird angezeigt)	Drücken Sie die SET-Taste (das Menü "trA Fo Ctr" wird angezeigt)	Suchen Sie mit den Auf-/Ab-Tasten das Menü "CAL CUL ATI on"
Drücken Sie die SET-Taste. (Die Ziffer ganz rechts im 5. Display blinkt)	Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Tasten die Energieberechnungsmethode aus.	
Drücken Sie die SET-Taste; "CAL CUL ATI on" wird angezeigt. (Die Daten sind nun eingegeben, aber noch nicht aktiviert. Gehen Sie zum Aktivieren der neuen Daten wie folgt vor.)	Nach Betätigen der Taste SET wird einer der Parameter "rES Et dE/rES Et HL/rES Et E1/rES Et E2" angezeigt.	
Betätigen Sie mehrmals die Taste ESC, bis "SAU E SET yES" angezeigt wird.	Falls Sie den Mindest-, Maximal-, max. Bedarfs- oder Energiewert löschen möchten, wählen Sie mit den Auf-/Ab-Tasten "yES", andernfalls wählen Sie "no".	
Drücken Sie die SET-Taste. Wenn Sie während der Anzeige "SAU E SET yES" die ESC-Taste drücken oder mit den Auf-/Ab-Tasten "no" statt "yES" wählen, werden die neuen Daten verworfen und die vorherigen Werte bleiben aktiv.	Drücken Sie die Taste SET. ("rES Et dE/rES Et HL/rES Et E1/rES Et E2" wird angezeigt. Die Daten sind nun eingegeben, aber noch nicht aktiviert. Gehen Sie zum Aktivieren der neuen Daten wie folgt vor.)	

Bedarfszeiteinstellung:

In diesem Menü wird die Bedarfszeit auf 1 bis 60 Minuten eingestellt.

dE
t

Drücken Sie 3 Sekunden lang die SET-Taste (Menü "trA Fo" wird angezeigt)

Suchen Sie mit den Auf/Ab-Tasten das Menü "dE t".

Drücken Sie die SET-Taste (die erste Ziffer blinkt).

Geben Sie den Wert für die blinkende Stelle mit den Auf/Ab-Tasten ein. Mit der Taste SET gelangen Sie zu den nächsten Stellen, mit der BACK-Taste zur vorherigen. Betätigen Sie nach Abschluss der Eingabe die Taste SET. "dE t" wird angezeigt. (Die Daten sind nun eingegeben, aber noch nicht aktiviert. Gehen Sie zum Aktivieren der neuen Daten wie folgt vor.)

Betätigen Sie mehrmals die Taste ESC, bis (SAU E SET yES) angezeigt wird.

Drücken Sie die SET-Taste. Wenn Sie während der Anzeige "SAU E SET yES" die ESC-Taste drücken oder mit den Auf/Ab-Tasten "no" statt "yES" wählen, werden die neuen Daten verworfen und die vorherigen Werte bleiben aktiv.

Überwachen und Löschen der Mindest-, Höchst- und Energiewerte:

In diesem Menü werden die Mindest- und Maximalwerte sowie die Energiezähler gelöscht. Es sichert die momentan gemessenen Mindest- und Maximalwerte des MPR-53/53S in dessen Speicher. Bitte informieren Sie sich am Abschnitt FUNKTIONEN DER TASTEN über die Mindest- und Maximalwerte.

Hinweis: Die im Gerätespeicher gespeicherten elektrischen Messwerte gehen bei Stromausfall nicht verloren. Für das "rESET"-Menü gilt: Wenn Sie alle Menüs verlassen und die Änderungen bestätigen, werden die Mindest- und Maximalwerte aller Parameter oder die Energiezählerwerte gleichzeitig gelöscht.

Zum Löschen der Mindest- und Maximalwerte oder Energiezähler:

Drücken Sie 3 Sekunden lang die SET-Taste (Menü "trA Fo" wird angezeigt)

Suchen Sie mit den Auf/Ab-Tasten das Menü "rESET".

Drücken Sie die SET-Taste. (Das Menü "rESET HL" wird geöffnet)

Wählen Sie mit den Auf/Ab-Tasten den Parameter aus, den Sie zurücksetzen möchten.

Nach Betätigen der Taste SET wird einer der Parameter "rES Et dE/rES Et HL/rES Et E1/rES Et E2" angezeigt.

Falls Sie den Mindest-, Maximal-, max. Bedarfs- oder Energiewert löschen möchten, wählen Sie mit den Auf-/Ab-Tasten "yES", andernfalls wählen Sie "no".

Drücken Sie die Taste SET. ("rES Et dE/rES Et HL/rES Et E1/rES Et E2" wird angezeigt. Die Daten sind nun eingegeben, aber noch nicht aktiviert. Gehen Sie zum Aktivieren der neuen Daten wie folgt vor.)

Betätigen Sie mehrmals die Taste ESC, bis (SAU E SET yES) angezeigt wird.

Drücken Sie die SET-Taste. Wenn Sie während der Anzeige "SAU E SET yES" die ESC-Taste drücken oder mit den Auf/Ab-Tasten "no" statt "yES" wählen, werden die neuen Daten verworfen und die vorherigen Werte bleiben aktiv.

NETWORK ANALYZER MPR-53S

MODBUS REGISTER MAP

ADDRESS	ADDRESS (HEX)	REGISTER	R/W	RANGE	UNIT	MULTIPLIER	FORMAT
0	0000	L1 PHASE VOLTAGE	R	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
2	0002	L2 PHASE VOLTAGE	R	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
4	0004	L3 PHASE VOLTAGE	R	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
6	0006	L1 PHASE CURRENT	R	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
8	0008	L2 PHASE CURRENT	R	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
10	000A	L3 PHASE CURRENT	R	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
12	000C	NEUTRAL CURRENT	R	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
14	000E	L1-L2 PHASE-PHASE VOLTAGE	R	(0 - 5000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
16	0010	L2-L3 PHASE-PHASE VOLTAGE	R	(0 - 5000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
18	0012	L3-L1 PHASE-PHASE VOLTAGE	R	(0 - 5000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
20	0014	L1 PHASE ACTIVE POWER	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
22	0016	L2 PHASE ACTIVE POWER	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
24	0018	L3 PHASE ACTIVE POWER	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
26	001A	L1 PHASE REACTIVE POWER	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
28	001C	L2 PHASE REACTIVE POWER	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
30	001E	L3 PHASE REACTIVE POWER	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
32	0020	L1 PHASE APPARENT POWER	R	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
34	0022	L2 PHASE APPARENT POWER	R	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
36	0024	L3 PHASE APPARENT POWER	R	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
38	0026	L1 PHASE COS φ	R	(-1000 - 1000)	-	0.001	int
40	0028	L2 PHASE COS φ	R	(-1000 - 1000)	-	0.001	int
42	002A	L3 PHASE COS φ	R	(-1000 - 1000)	-	0.001	int
44	002C	TOTAL IMPORT ACTIVE POWER	R	(0 - 54000)xCTxVT	Watt	0.1	int
46	002E	TOTAL EXPORT ACTIVE POWER	R	(0 - 54000)xCTxVT	Watt	0.1	int
48	0030	TOTAL INDUCTIVE REACTIVE POWER	R	(0 - 54000)xCTxVT	Var	0.1	int
50	0032	TOTAL CAPACITIVE REACTIVE POWER	R	(0 - 54000)xCTxVT	Var	0.1	int
52	0034	TOTAL APPARENT POWER	R	(0 - 54000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
54	0036	AVERAGE INDUCTIVE COS φ	R	(-1000 - 1000)	-	0.001	int
56	0038	AVERAGE CAPACITIVE COS φ	R	(-1000 - 1000)	-	0.001	int
58	003A	FREQUENCY	R	(4000 - 7000)	Hz	0.01	unsigned int
60	003C	L1 PHASE VOLTAGE ANGLE	R	-0.360	Degre	1	unsigned int
62	003E	L2 PHASE VOLTAGE ANGLE	R	-0.360	Degre	1	unsigned int
64	0040	L3 PHASE VOLTAGE ANGLE	R	-0.360	Degre	1	unsigned int
66	0042	L1 PHASE CURRENT ANGLE	R	-0.360	Degre	1	unsigned int
68	0044	L2 PHASE CURRENT ANGLE	R	-0.360	Degre	1	unsigned int
70	0046	L3 PHASE CURRENT ANGLE	R	-0.360	Degre	1	unsigned int
72	0048	L1 PHASE VOLTAGE THD	R	0.999	%	0.1	unsigned int
74	004A	L2 PHASE VOLTAGE THD	R	0.999	%	0.1	unsigned int
76	004C	L3 PHASE VOLTAGE THD	R	0.999	%	0.1	unsigned int
78	004E	L1 PHASE CURRENT THD	R	0.999	%	0.1	unsigned int
80	0050	L2 PHASE CURRENT THD	R	0.999	%	0.1	unsigned int
82	0052	L3 PHASE CURRENT THD	R	0.999	%	0.1	unsigned int
84	0054	DIGITAL INPUT STATUS	R	-	-	-	-
86	0056	IMPORT ACTIVE ENERGY-1	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFFFFFF	Wh	1	long int
88	0058	EXPORT ACTIVE ENERGY-1	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFFFFFF	Wh	1	long int
90	005A	INDUCTIVE REACTIVE ENERGY-1	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
92	005C	CAPACITIVE REACTIVE ENERGY-1	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
94	005E	IMPORT ACTIVE ENERGY-2	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFFFFFF	Wh	1	long int
96	0060	EXPORT ACTIVE ENERGY-2	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFFFFFF	Wh	1	long int
98	0062	INDUCTIVE REACTIVE ENERGY-2	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
100	0064	CAPACITIVE REACTIVE ENERGY-2	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
102	0066	L1 PHASE MIN. VOLTAGE	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
104	0068	L2 PHASE MIN. VOLTAGE	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
106	006A	L3 PHASE MIN. VOLTAGE	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
108	006C	L1-L2 PHASE-PHASE MIN. VOLTAGE	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
110	006E	L2-L3 PHASE-PHASE MIN. VOLTAGE	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
112	0070	L3-L1 PHASE-PHASE MIN. VOLTAGE	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
114	0072	L1 PHASE MIN. CURRENT	R/W	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
116	0074	L2 PHASE MIN. CURRENT	R/W	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
118	0076	L3 PHASE MIN. CURRENT	R/W	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
120	0078	L1 PHASE MIN. ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
122	007A	L2 PHASE MIN. ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
124	007C	L3 PHASE MIN. ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
126	007E	L1-L2 PHASE-PHASE MIN. VOLTAGE	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
128	0080	L2-L3 PHASE-PHASE MIN. VOLTAGE	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
130	0082	L3-L1 PHASE-PHASE MIN. VOLTAGE	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
132	0084	L1 PHASE MIN. REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
134	0086	L2 PHASE MIN. REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
136	0088	L3 PHASE MIN. REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
138	008A	L1 PHASE MIN. APPARENT POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	int
140	008C	L2 PHASE MIN. APPARENT POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	int
142	008E	L3 PHASE MIN. APPARENT POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	int
144	0090	L1 PHASE MIN. APPARENT POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	int
146	0092	L2 PHASE MIN. APPARENT POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	int
148	0094	L3 PHASE MIN. APPARENT POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	int
150	0096	L2 PHASE MIN. APPARENT POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	int

NETWORK ANALYZER MPR-53S

MODBUS REGISTER MAP

MODBUS REGISTERTABEL

ADDRESS	ADDRESS (HEX)	REGISTER	R/W	RANGE	UNIT	MULTIPLIER	FORMAT
152	0098	L3 PHASE MIN. APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
154	009A	TOTAL MIN. IMPORT ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
156	009C	TOTAL MIN. EXPORT ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
158	009E	TOTAL MIN. IMPORT REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
160	00A0	TOTAL MIN. EXPORT REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
162	00A2	TOTAL MIN. APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
164	00A4	L1 PHASE MAX. VOLTAGE	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
166	00A6	L2 PHASE MAX. VOLTAGE	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
168	00A8	L3 PHASE MAX. VOLTAGE	R/W	(0 - 3000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
170	00AA	L1-L2 PHASE-PHASE MAX. VOLTAGE	R/W	(0 - 5000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
172	00AC	L2-L3 PHASE-PHASE MAX. VOLTAGE	R/W	(0 - 5000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
174	00AE	L3-L1 PHASE-PHASE MAX. VOLTAGE	R/W	(0 - 5000)xUT	Volt	0.1	unsigned int
176	00B0	L1 PHASE MAX. CURRENT	R/W	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
178	00B2	L2 PHASE MAX. CURRENT	R/W	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
180	00B4	L3 PHASE MAX. CURRENT	R/W	(0 - 6000)xCT	Amper	0.1	unsigned int
182	00B6	L1 PHASE MAX. ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
184	00B8	L2 PHASE MAX. ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
186	00BA	L3 PHASE MAX. ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
188	00BC	L1 PHASE MAX. REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
190	00BE	L2 PHASE MAX. REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
192	00C0	L3 PHASE MAX. REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
194	00C2	L1 PHASE MAX. APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
196	00C4	L2 PHASE MAX. APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
198	00C6	L3 PHASE MAX. APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
200	00C8	TOTAL MAX. IMPORT ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
202	00CA	TOTAL MAX. EXPORT ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
204	00CC	TOTAL MAX. IMPORT REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
206	00CE	TOTAL MAX. EXPORT REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
208	00D0	TOTAL MAX. APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
210	00D2	L1 PHASE MAX. CURRENT DEMAND	R/W	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
212	00D4	L2 PHASE MAX. CURRENT DEMAND	R/W	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
214	00D6	L3 PHASE MAX. CURRENT DEMAND	R/W	(0 - 6000)xCT	Amper	0.001	unsigned int
216	00D8	L1 PHASE IMPORT MAX. DEMAND ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
218	00DA	L1 PHASE EXPORT MAX. DEMAND ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
220	00DC	L2 PHASE IMPORT MAX. DEMAND ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
222	00DE	L2 PHASE EXPORT MAX. DEMAND ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
224	00E0	L3 PHASE IMPORT MAX. DEMAND ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
226	00E2	L3 PHASE EXPORT MAX. DEMAND ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
228	00E4	L1 PHASE IMPORT MAX. DEMAND REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
230	00E6	L1 PHASE EXPORT MAX. DEMAND REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
232	00E8	L2 PHASE IMPORT MAX. DEMAND REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
234	00EA	L2 PHASE EXPORT MAX. DEMAND REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
236	00EC	L3 PHASE IMPORT MAX. DEMAND REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
238	00EE	L3 PHASE EXPORT MAX. DEMAND REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
240	00F0	L1 PHASE MAX. DEMAND APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
242	00F2	L2 PHASE MAX. DEMAND APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
244	00F4	L3 PHASE MAX. DEMAND APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int
246	00F6	TOTAL IMPORT MAX. DEMAND ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
248	00F8	TOTAL EXPORT MAX. DEMAND ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0.1	int
250	00FA	TOTAL IMPORT MAX. DEMAND REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
252	00FC	TOTAL EXPORT MAX. DEMAND REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0.1	int
254	00FE	TOTAL MAX. DEMAND APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0.1	unsigned int

ADRESSE	ADRESSE (HEX)	REGISTER	R/W	RANGE	UNIT	MULTIPLIKATOR	FORMAT
32768	8000	VOLTAGE TRANSFORMER RATIO	R/W	0-40000	-	0.1	short-int
32769	8001	CURRENT TRANSFORMER RATIO	R/W	0-2000	-	1	short-int
32770	8002	CALCULATION METHOD	R/W	0-5	-	-	short-int
32771	8003	DEMAND TIME	R/W	1-60	minute	1	short-int
32772	8004	PULSE RATIO	R/W	0-6	-	-	short-int
32773	8005	PULSE OUTPUT 1 PARAMETER SETTING	R/W	0-5	-	-	short-int
32774	8006	PULSE OUTPUT 2 PARAMETER SETTING	R/W	0-5	-	-	short-int
32775	8007	ENERGY COUNTER 1 SELECTION	R/W	0-3	-	-	short-int
32776	8008	ENERGY COUNTER 2 SELECTION	R/W	0-3	-	-	short-int
32777	8009	COMMUNICATIONS ADDRESS	R/W	0-247	-	-	short-int
32778	800A	BAUD RATE	R/W	1-5	-	-	short-int
32779	800B	PARITY	R/W	0-2	-	-	short-int
32780	800C	PASSWORD ENABLE	R/W	0-1	-	-	short-int
32781	800D	PASSWORD	R/W	0-9999	-	-	short-int

PULSE OUTPUT 1-2
PARAMETER SETTING 0-5
0: Active
1: Active Import
2: Active Export
3: Reactive
4: Reactive Import
5: Reactive Export

PULSE RATIO 0-6:
0: 1 Watt / Pulse
1: 10 Watt / Pulse
2: 200 Watt / Pulse
3: 1 kW / Pulse
4: 10 kW / Pulse
5: 100 kW / Pulse
6: 1 MW / Pulse

ENERGY COUNTER 1 SELECTION 0-3:
0: On (EC - Energy counter-will count on all conditions)
1: EC will count when Digital Input1 is 1 (=active)
2: EC will count when Digital Input2 is 1 (=active)
3: Inverse Energy Counter 2 (It will count when EC2 is not counted)

ENERGY COUNTER 2 SELECTION 0-3:
0: On (EC - Energy counter-will count on all conditions)
1: EC will count when Digital Input1 is 1 (=active)
2: EC will count when Digital Input2 is 1 (=active)
3: Inverse Energy Counter 1 (It will count when EC1 is not counted)

BAUD RATE 1-5
1: 38400 bps
2: 19200 bps
3: 9600 bps
4: 4800 bps
5: 2400 bps


PARITY 0-2:
0: No
1: Odd
2: Even

PASSWORD ENABLE 0-1 :
0: Disable
1: Enable

NETZANALYSATOR MPR-53/53S

Allgemein

Das MPR-53/53S dient zur Messung aller elektrischen Parameter eines Netzwerks. Die gemessenen Parameter werden auf 5 verschiedenen Displays dargestellt. Damit können über 50 Parameter gleichzeitig überwacht werden. Das MPR-53S kommt außerdem mit einer MODBUS-Serienschaltungsteile.



Berechnungsmethoden für Wirk- und Scheinleistungswerte

Blinkt die LED ganz links, ist die Richtung der Wirk-/Blindleistung negativ. Es gibt zwei Methoden zur Berechnung der gesamten Wirk- und Blindleistung:
1) Die Wirk- und Blindleistung kann durch Summieren der Bezugs- und Abgabewerte berechnet werden.

- Hinweis:
1) Der Punkt ganz rechts im vierten Display (bei Anzeige von SW) bedeutet, dass die Leistungsbilanz angezeigt wird. Sonst gehört der Anzeigewert zum Bezug von Wirkleistung.
2) Der Punkt ganz rechts im vierten Display (bei Anzeige von SVAr) bedeutet, dass der kapazitive Blindleistungswert angezeigt wird. Sonst gehört der Anzeigewert zur induktiven Blindleistung.
3) Die angezeigten Parameter ändern sich nicht, wenn die Stromversorgung nach 30 Sekunden Standby ausgeschaltet wird (z.B. A).

Gemessene Parameter

V _{LN} (Phasenspannung)	Cosφ	THD (Gesamt-Oberschwingungsverzerrung)
V _{LL} (Phase-zu-Phase-Spannung)	A (kWh) (Bezug Wirkenergie 1)	Hz (Frequenz)
A (Phasstrom, Massenstrom)	A (kWh) (Abgabe Wirkenergie)	SVA (gesamte Wirkleistung)
W (Wirkleistung)	AE (kWh) (Bezug Blindleistung)	VAR (gesamte Blindleistung)
V _A (Blindleistung)	AE (kWh) (Abgabe Blindleistung)	EVAr (gesamte Blindleistung)
V _A (Scheinleistung)	V _A (Scheinleistung)	SVA (gesamte Scheinleistung)

FUNKTIONEN DER TASTEN

- ▲ Dient im Überwachungsmodus zum zyklischen Umschalten zwischen den Parametern (V_{LN}, V_{LL}, A, W, V_A, VA, Cos φ, kWh, kVArh und THD). Im Programmiermodus wird damit der Wert des jeweiligen Parameters gesteigert und das nächste Menü augerufen.
▼ Dient im Überwachungsmodus dient sie zum zyklischen Umschalten zwischen den Parametern (V_{LN}, V_{LL}, A, W, VA, Cos φ, kWh, kVArh und THD). Im Programmiermodus wird damit der Wert des jeweiligen Parameters gesenkt und das vorherige Menü augerufen.
Esc Dient im Überwachungsmodus zum zyklischen Umschalten zwischen den Min- und Max-, Bedarfs- und Momentanwerten. Nach 3 Sekunden Betätigung wird der Programmiermodus aufgerufen.
Set Dient im Programmiermodus zum Speichern der Parameter und Öffnen der Untermenüs.
Auf (Up) Dient im Programmiermodus zum Umschalten zwischen den Parametern und Hz. Zum Umschalten zur vorherigen Stelle im Untermenü.
Ab (Down) Dient im Programmiermodus zum Umschalten zwischen den Werten Ar und Cos φ. Schaltet im Programmiermenü zum nächsthöheren Menü oder dient zum Verlassen des Programmiermodus ohne Speichern der Werte.
! Ist die Passworteingabe aktiviert und wird die Taste SET 3 Sekunden lang betätigt, muss zum Öffnen des Menüs eine

Einstellung des Stromwandlerverhältnisses

- In diesem Menü kann das Stromwandlerverhältnis auf 1 bis 2000 eingestellt werden.
Hinweis: Wird ein Stromwandler zwischen System und MPR-53/53S eingesetzt, wird das Stromwandlerverhältnis als T (250/5) eingegeben.
Beispiel: Wird ein Stromwandler mit einem Verhältnis von 250/5 zwischen System und MPR-53/53S eingesetzt, wird das Stromwandlerverhältnis als "50" (250/5) eingegeben.
Drücken Sie 3 Sekunden lang die SET-Taste (Menü "trA Fo Ctr") und die Tasten "trA" und "Fo" nacheinander.
Betätigen Sie die SET-Taste; das Menü "trA Fo Ctr" wird angezeigt (bei an CT-25 angepassten Geräten wird stattdessen "trA Fo tn" angezeigt). (Hinweis: Das Menü "trA Fo tn" kann auch durch Blättern mit den Auf/Ab-Tasten geöffnet werden.)
Drücken Sie die SET-Taste. Die erste Stelle des angezeigten Werts blinkt (das Menü "trA Fo tn" wird ähnlich programmiert).
Geben Sie den Wert für die blinkende Stelle mit den Auf/Ab-Tasten ein. Mit der Taste SET gelangen Sie zur nächsten Stelle, mit der BACK-Taste zur vorherigen. Betätigen Sie nach Abschluss der Eingabe die Taste SET. "trA Fo Ctr" / "trA Fo tn" / "trA Fo Ut" wird angezeigt, "Ein" können Sie durch Blättern mit den Auf/Ab-Tasten auswählen. (Die Daten sind nun eingegeben, aber noch nicht aktiviert. Gehen Sie zum Aktivieren der neuen Daten wie folgt vor.)
Betätigen Sie mehrmals die Taste ESC, bis "SAU E Set yES" angezeigt wird.
Drücken Sie die SET-Taste. Wenn Sie während der Anzeige "SAU E Set yES" die ESC-Taste drücken oder mit den Auf/Ab-Tasten "no" statt "YES" wählen, werden die neuen Daten verworfen und die vorherigen Werte bleiben aktiv.